

江苏散装晶体自动成型剪脚机

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：30

选择性剪脚机适用于各电子行业PCB插件焊锡后零件脚过长需要剪切工艺。各个领域PC电源、工业电源、充电器，控制板等需要剪脚的PCBA主要特点1.PLC控制系统2. 人机界面控制面板、操作更简易3. 手持盒可存储千个以上加工档，每个文件可支持8000条指令，使用时调出即可4. 人工放/取PCBA板快捷方便，光纤感应后按一键“启动”5. 剪脚速度、剪脚单点量可单独设置。6. 高精度步进电机控制，剪脚轨迹精细。7. 可做任意路径移动、如直线、圆弧。8. 剪钳头可以任意角度，任意方向调节，适用于广，满足不同需求。切刀采用进口SKD11材料，刀具寿命长，调整简易. 江苏散装晶体自动成型剪脚机

HL-310型自动切脚机D作业注意事项及保养1、本机器操作容易，在入料剪脚及退带要保持顺畅。2、111传动轴，202刀座轨道，308轨道轴要时常上油，保持润滑，以免氧化。3、205切断刀用久会钝化，可拆下研磨或更新，将206螺丝抽出即可做更换。4、如需服务或解说，可将图面传真回公司，即可得到满意的答复。

其它1、带装立式零件，纸带孔位有两种：孔距12.7，属于标准规格品。型号HL-310孔距15，属于特殊规格品，需要另外订购型号HL-310S2孔距不同时，必需更换201纸带轮及211齿型切刀，或另外订购一台15MM孔距**机台。3、孔距15MM使用机会较少，可考虑购买手摇式型号HL-310S 自动电容成型剪脚机检查本机特点：每小时1300PCS

二极管及阻成型机成型的型状分为两种：立式(也称F型)电阻成型机、卧式(也称U型)电阻成型机;立式和卧式成型是不能用同一机台加工的。电阻成型机有哪些特点?下面一起来了解一下：. 适用于带装电阻，二极体等轴向零件成型，切脚。2自动剥除纸带，解决引脚不足之问题。. 超精密之分割器，使成型，切脚同时完成。品质稳定。刀具，模具采用进口钢材，使用寿命长。. 可根据客户要求订制模具。7. 设备机身钢板为质量钢材，坚固，厚实。表面喷漆为特殊工艺，

剪脚 机开机前确认本机外壳接地良好后,方可插上电源b首先将双向导轨行程调至比较大,用8#内六角扳手逆时针拧出压盖螺丝(压盖螺丝是属于正螺螺丝),取出刀片压盖用柔软干净的擦布把刀座、刀片、压盖及刀片内外擦干净。然后把刀片轻轻放在刀座上(平面朝上)再把刀片压盖盖置刀片上,用8#内六角扳手顺时针拧紧压盖螺丝。装卸刀片时请使用随机附带的卸刀棒固定好刀座c旋动调节手轮,调节导轨之间的宽度距离,把所需要切脚的基板在导轨出入口端各置一块,旋动手轮直至两端基板在导轨内滑动时松紧合适为止d导轨压盖上面装有四组(每组三只)组合螺丝,用来调节基板厚度,调节时先松动三只当中的高位螺丝,放入基板然后调节旁边两只低位螺丝,直至适合后方可紧固当中螺丝,四组操作相同,调至基板在导轨内滑动时松紧合适即可e切脚高度调整:拧紧导轨固定螺丝,调节下面大螺帽,直至刀片与导轨间距达到所要求再拧紧导轨固定螺丝。调低时切勿让导轨与刀片之间有任何摩擦以免损坏刀片f切脚机的切脚高

度在出厂时已调整在1.5mm,压板厚度已调整在1.2mm,如需调整请按上面所述方法进行调整. 功能特性: 体积小. 切断尺寸精确. 适合短脚作业。

剪脚机主要用于切除元器件焊片焊接后的多余引脚, 本机由精密工艺制造的零部件组装而成. 关键部分研磨处理, 进口轴承组装切脚一致性好, 刀片转速快、平稳、噪音低、效率高、操作方便等特点。双导轨行程同步调节, 剪脚高度随意可调造型美观 “不断改进、持续有效、用户至上” 是我们的质量方针, 能竭诚为您服务是我们的荣幸。

把已完成焊接工序的线路板, 放至已调整完毕的切脚机上, 沿着导轨的导入口, 插入导轨. 2. 推动送板手柄, , 匀速推动基板前进. 3. 重复1. 2步, 把已焊好的基板切割完毕. 注: 基板在行进过程中速度切勿过快, 行进过快会直接影响刀片使用寿命甚至危及生命安全. 弯圆成型后成型机构下降, 压料脚缸回位排料, 一个循环完成. 天津陶瓷电容剪脚机厂家批发价

元器件成型剪脚设备: 电容剪脚机, 晶体成型机□LED灯成型剪脚机, 三极管成型机. 江苏散装晶体自动成型剪脚机

自动剪脚机使用说明1. 把已完成焊接工序的线路板, 放至已调整完毕的切脚机上, 沿着导轨的导入口, 插入导轨. 2. 推动送板手柄, , 匀速推动基板前进. 3. 重复1. 2步, 把已焊好的基板切割完毕. 注: 基板在行进过程中速度切勿过快, 行进过快会直接影响刀片使用寿命甚至危及生命安全. 三、维护和保养(切脚机为高精密高转速的机械设备, 经常保养会延长其使用寿命) 1. 各转动部位应经常加油润滑 2. 把已切断的引脚清理干净 3. 传动三角皮带如破损应注意及时更换, 其型号为(0-450) 4. 刀片离开刀盘时间不要过久, 如需要离开几天请在刀盘上加上润滑油. 四、注意事项 1. 机器动转时严禁把手伸进机器内, 请勿将儿童带入机器旁。 2. 本机必须在接地良好的情况下工作 3. 装卸刀片或遇异常情况时, 请切断总电源 4. 如遇停电请切断总电源 5. 本机不宜在潮湿、可燃性、腐蚀性、高粉尘等恶劣环境中使用 6. 非专业维修人员, 切勿自行拆开机盖进行维修 7. 机器运转过程中, 切勿开启机盖 江苏散装晶体自动成型剪脚机

深圳市华兰士电子有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**深圳市华兰士电子供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！